



Test des sorties du robot RAPE sur MPLABX

Dans ce cours nous présentons le programme test des sorties et proposons de faire le test afin de s'assurer du bon fonctionnement des sorties avant de mettre le programme d'aspiration en œuvre.

Table des matières

Test des sorties du robot RAPE sur MPLABX	1
Transfert du fichier dans le pic	1
Rappel rapide de la procédure de transfert dans le pic :.....	1
choix du programme : 18f47k40_test_Sorties.c.....	1
Connexion RS232 pour lire les informations venant du pic.....	4
PWM	9
Configuration et exploitation du pwm sur mlab.....	11

Présentation du programme

Transfert du fichier dans le pic

Rappel rapide de la procédure de transfert dans le pic :

choix du programme : [18f47k40_test_Sorties.c](#)

Dans source Files, choisir le fichier « test_Sorties.c » en cliquant sur le bouton droit de la souris puis « include file... »

11/2023

The screenshot shows the MPLABX IDE project explorer for the project '18f47k40_rape_multi_V1_01'. The file tree is organized into folders: Header Files, Important Files, Linker Files, Source Files, MCC Generated Files, Libraries, and Loadables. Under Source Files, several .c files are listed, including 'test_sorties_P2.c', which is highlighted in blue and bolded. A context menu is open over 'test_sorties_P2.c', displaying the following options:

- Open
- Cut (Ctrl+X)
- Copy (Ctrl+C)
- Paste (Ctrl+V)
- Include file(s) in current configuration
- Compile File
- Remove From Project
- Rename...
- Save As Template...
- History >
- Tools >
- Properties
- MISRA Check File

Le fichier passe en gras.

The screenshot shows the MPLABX IDE interface. On the left, the project tree for '18f47k40_rape_multi_V1_01' is visible, with 'test_sorties_P2.c' highlighted in red. The main window displays the source code for 'test_sorties_P2.c'. The code includes comments in French and defines hardware pins for a PIC18F47K40. A red box highlights the file 'test_sorties_P2.c' in the project tree on the left.

```

1  /**
2  * RAPE
3  *
4  * sur carte MAIN_V01-01_pcb3-2023
5  * robot RAPE à programmer avec MPLAB et pic18f47k40
6  *
7  * programme N°1
8  * premier essai
9  * programme de test des Entrées sur le schéma de base uniquement
10 * la led verte doit clignoter une fois le programme injecté
11 * L'affichage sur pc fonctionne et permet de voir les compteurs roue et les tensions ana
12 *
13 *
14 * La led verte doit clignoter en permanence tous les 100ms donc 0.1s
15 * l'affichage doit être présent sur l'écran du pc avec la liaison RS232 établie
16 *
17 * *****test des sorties *****
18 * appui sur bp1 rotation gauche en avant
19 * appui sur BP2 rotation droite en avant
20 * appui sur capteur avant et BP changement de sens de rotation en arrière.
21 * à chaque appui les sorties ventilateur et brosse tournent
22 * les deux bp sous les moteurs fonctionnent et le buzzer ainsi que les leds bleue et verte (clignotante)
23 *
24 * conso à !!!!vide 90 en charge 1 moteur 130mA avec 2 moteurs 170mA
25 */
26
27 #include "mcc_generated_files/mcc.h"
28 #include <stdio.h>
29 #include <xc.h>
30 #include <stdint.h>
31 #include "mcc_generated_files/examples/i2c1_master_example.h" // sans ça pas de fonctionnement du I2C.....;
32 #include <math.h>
33
34
35
36 #define det_cent_ANA          PORTAbits.RA0 // :RA0 P2 ANA entrée sur détecteur optique central
37 #define det_DR_ANA           PORTAbits.RA1 // :RA1 P3 ANA
38 #define det_GA_ANA           PORTAbits.RA2 // :RA2 P4 ANA
39 #define ANA_BATT              PORTAbits.RA3 // :RA3 P5 tension batterie
40 #define ANA_VU_TR

```

On clique deux fois dessus pour qu'il s'ouvre dans la fenêtre de droite.

Transfert dans le pic

Lancer le transfert à l'aide du pickit3 ou 4 puis cliquez sur la flèche verte

The screenshot shows the MPLABX IDE toolbar. A blue arrow points to the 'Run Project' button (a green play icon). The toolbar also shows other icons for source, history, and debugging. The main window displays the source code for 'test_sorties_P2.c'.

```

1  /**
2  * RAPE
3  *
4  * sur carte MAIN_V01-01_pcb3-2023
5  * robot RAPE à programmer avec MPLAB et pic18f47k40
6  *
7  * programme N°1
8  * premier essai
9  * programme de test des Entrées sur le schéma de base uni
10 * la led verte doit clignoter une fois le programme injec
11 * L'affichage sur pc fonctionne et permet de voir les coi
12 *
13 *
14 * La led verte doit clignoter en permanence tous les 100m
15 * l'affichage doit être présent sur l'écran du pc avec la
16 *
17 * *****test des sor
18 * appui sur bp1 rotation gauche en avant
19 * appui sur BP2 rotation droite en avant

```


Si le transfert se passe bien vous devez voir la fenêtre suivante apparaître :



Toujours vérifier que la led de cœur (verte) clignote suite à un transfert.

Connexion RS232 pour lire les informations venant du pic

On branche la liaison au pc (UART1) et boîtier de conversion.





Pickit4 pour charger le programme

Led verte du coeur


Boîtier interface pour lire les printf envoyés par le pic sur un écran de pc



On lance TERATERM



Choix de la liaison :
cliquez sur OK



Donc nous avons :

- Compteur roue gauche (capteur qui est sur la roue)
- Compteur roue droite (même chose)
- et les valeurs de PWM DROit et GAuche (hacheur de 0 à 312).




```
if (fm_bit_500ms)
{
    printf("  cmpt_roue_GA: %d ", cmpt_roue_GA);//
    printf("  cmpt_roue_DR: %d ", cmpt_roue_DR);
    printf("  écart roue : %d ", ecart_roue);

    printf("  PWM3/DR: %d ", duty_cycle_DR);//
    printf("  PWM4/GA: %d ", duty_cycle_GA);//
    printf("\r\n"); // pour revenir en début de ligne et descendre d'une ligne
}
}
```

Fonctionnement du Printf :

<https://microchipdeveloper.com/tls2101:printf>



%c	Single character
%s	String (all characters until '\0')
%d	Signed decimal integer
%o	Unsigned octal integer
%u	Unsigned decimal integer
%x	Unsigned hexadecimal integer with lower case digits (e.g. 1a5e)
%X	Same as %x but with upper case digits (e.g. 1A5E)
%f	Signed decimal value (floating point)
%e	Signed decimal value with exponent (e.g. 1.26e-5)
%E	Same as %e but uses upper case E for exponent (e.g. 1.26E-5)
%g	Same as %e or %f, depending on size and precision of value
%G	Same as %g but will use capital E for exponent

La variable `cmpt_roue_GA` (et droite) sont traitées en tâche interruption et c'est là qu'elles sont « sommées »



```
39 }
40 INT0_CallBack();
41 }
42
43 void INT0_CallBack(void)
44 {
45     // Add your custom callback code here
46
47     [cmpt_roue_DR++;] // ajout *****
48
49     if(INT0_InterruptHandler)
50     {
51         INT0_InterruptHandler();
52     }
53 }
54
55 void INT0_SetInterruptHandler(void (* InterruptHandler)(void)) {
56     INT0_InterruptHandler = InterruptHandler;
57 }
58
59 void INT0_DefaultInterruptHandler(void) {
60     // Add your INT0 interrupt custom code
61     // or set custom function using INT0_SetInterruptHandler()
62 }
63
64 void INT1_ISR(void)
65 {
66     EXT_INT1_InterruptFlagClear();
67
68     // Callback function gets called everytime this ISR executes
69     INT1_CallBack();
70 }
71
72
73 void INT1_CallBack(void)
74 {
75     // Add your custom callback code here
76
77     cmpt_roue_GA++; // ajout *****
78
79
80
81     if(INT1_InterruptHandler)
82     {
83         INT1_InterruptHandler();
84     }
85 }
```

Lors de la création du projet on se fait aider par MCC qui va créer toute la structure en fonction de nos choix de fonctionnement (timer, eusart, analogique, spi, i2c....) dans les fichiers qui sont créés nous pouvons ajouter du code mais lorsqu'on utilise des variables il faut qu'elles soient déclarées dans le répertoire « Header Files/MCC Generated Files/ ext_int.h»

```
49 /**
50  * Section: Includes
51  */
52 #include <xc.h>
53
54
55
56 struct {
57     unsigned bit0:1; //
58     unsigned bit1:1;
59     unsigned bit2:1;
60     unsigned bit3:1;
61     unsigned bit4:1;
62     unsigned bit5:1;
63     unsigned bit6:1;
64     unsigned bit7:1;
65 } cmpt_rapide;
66
67 #define cmptage_gauche_droit    cmpt_rapide.bit0/bit_10_ms
68 #define ode_recul_debut_pas    cmpt_rapide.bit1
69 //define sortie_led_rouge    cmpt_rapide.bit2
70 //define p    cmpt_rapide.bit3
71
72 //define p    cmpt_rapide.bit4
73 //define p cmpt_rapide.bit5//
74 //define p    cmpt_rapide.bit6
75 //define p cmpt_rapide.bit7
76
77 #define sortie_led_rouge    LATBbits.LATD5 // patte 28
78
79 signed long    cmpt_roue_DR;
80 signed long    cmpt_roue_GA;
81
82
83 // Provide C++ Compatibility
84 #ifdef __cplusplus
85 extern "C" {
86
87
88 #endif
89
90 /**
91  * Section: Macros
92  */
93 /**
94  * @Summary
```

Revenons sur nos sorties :



```
void mot_gauche_manu(void)//
{
    cde_sortie_mot_IN3_recul_GA=1;//à 1 pour freiner le moteur en fin de mouvement
    cde_sortie_mot_IN4_avance_GA =1; //à 1 pour freiner le moteur en fin de mouvement
    duty_cycle_GA = 254;// à 254 pour freiner le moteur en fin de mouvement

    if (cde_rot_mot_GA ) {cde_sortie_mot_IN3_recul_GA=0;cde_sortie_mot_IN4_avance_GA =1 ;duty_cycle_GA = 254 ;} //
    //else sortie_mot_IN1_avance_GA=0;//hacheur_mot_gau=0,

    if (cde_rot_mot_inv_GA ) {cde_sortie_mot_IN3_recul_GA=1 ;cde_sortie_mot_IN4_avance_GA =2 ;duty_cycle_GA = 254 ;} // hacheur_mot_gau =1,
    //else sortie_mot_IN2_recul_GAU=0;//hacheur_mot_gau=0,
}
```

Traduction des mnémoniques :

cde_rot_mot_GA : commande de la rotation du moteur gauche (avance)

cde_rot_mot_inv_GA : commande de la rotation du moteur inverse gauche (recul)


Explications de la fonction :

Nous mettons toutes les entrées à 1 mais immédiatement après on active les sorties à 0 ou 1, sachant que nous passons par des bits internes sans agir directement sur la sortie donc il ne se passe rien sur la sortie directement.


```
if (cde_rot_mot_GA ) {cde_sortie_mot_IN3_recul_GA=0;cde_sortie_mot_IN4_avance_GA =1 ;duty_cycle_GA = 254 ;} //
```

Lors de la commande « cde_rot_mot_GA » on active le bit de sortie « cde_sortie_mot_IN4_avance_GA » et on désactive le « bit de sortie cde_sortie_mot_IN4_avance_GA »

Ensuite pour que la sortie soit activée :



Exemple suivi de la précédente commande :



Les pattes sur le PIC

IN1 est liée à RD1 la patte 20 commande du moteur droit

IN2 RD2 patte 21 commande moteur droit


IN3 RC1 patte 16 commande moteur gauche

IN4 RC2 patte 17 commande moteur gauche

INA RD0 patte 19 PWM du moteur droit

INB RC0 patte 15 PWM du moteur gauche

on commande le moteur suivant le principe qui suit



Freinage

Pour freiner le moteur on met le PWM au maxi et les deux to du haut ou du bas.




Les entrées INA et INB nous permettent de faire varier le rapport cyclique comme suit :


Configuration et exploitation du pwm sur mlab

Pour info comment transformer une PWM en sortie ana....

<https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/90003250A.pdf>

Nous avons sur les moteurs encore une petite chose le PWM. Nous envoyons des impulsions qui finissent par donner une tension moyenne voici les signaux envoyés :





Le PWM est configuré sur 10bits.

Voici les valeurs issues de mesures :

100 %	312
96 %	300
93 %	290
89 %	280
83 %	260
80 %	250
76 %	240
70 %	220
64 %	200
57 %	180
50 %	156

La valeur du PWM fixé par deux registres utilisé par le pic (voir datasheet).

```
PWM3DCH = (dutyValue & 0x03FC)>>2; // 8 MSBs of PWM duty cycle
```

```
PWM3DCL = (dutyValue & 0x0003)<<6; // 2 LSBs of PWM duty cycle
```

```
PWM3DCH = 0x27; // DC = 50%
```


```
PWM3DCL = 0xC0;
```

Nous avons dans ce cas une fréquence qui ne change pas, de 4khz réglé par le timer 2 et un duty cycle (rapport cyclique) est de 50% avec les valeurs ci-dessus mais dans le programme nous le ferons changer selon nos besoins.


Attention les valeurs affichées sont prises sur la patte du pic donc on sera en 0 à 5v, il faut penser que le signal est amplifié jusqu'à 12v dans le Im.



A 156 duty_cycle 50% (la fréquence reste inchangée de 4khz)



Enfin à 312 on a 100%



Sachant qu'en dessous de 180 la tension n'est plus suffisante pour entrainer le robot.



Revenons au programme :

```
void mot_gauche_manu(void) //
{
    cde_sortie_mot_IN3_recul_GA=1;//à 1 pour freiner le moteur en fin de mouvement
    cde_sortie_mot_IN4_avance_GA =1; //à 1 pour freiner le moteur en fin de mouvement
    duty_cycle_GA = 310;// à 300 pour freiner le moteur en fin de mouvement

    if (cde_rot_mot_GA ) {cde_sortie_mot_IN3_recul_GA=0 ;cde_sortie_mot_IN4_avance_GA =1 ;duty_cycle_GA = 260 ;} //
    //else sortie_mot_IN1_avance_GA=0;//hacheur_mot_gau=0,

    if (cde_rot_mot_inv_GA ) {cde_sortie_mot_IN3_recul_GA=1 ;cde_sortie_mot_IN4_avance_GA =2 ;duty_cycle_GA = 260 ;} //
    //else sortie_mot_IN2_recul_GAU=0;//hacheur_mot_gau=0,

}
//
```

Les valeurs sont écrites au moment où l'on en a besoin elle écrase la valeur du dessus, elle n'aura d'effet que lorsqu'elle sera envoyée dans le PWM sur la fonction de sortie (void).

Exemple quand on a aucune sortie activée on envoie 312 donc 12V sur le moteur alors qu'un mouvement écrase cette valeur et place 260 83% donc une tension moyenne de 10V.

Commande d'un moteur :

Dans le programme principal nous utiliserons toujours la commande « cde_rot_mot_GA » dans les commandes supérieures.

Valeur moyenne choisie pour nos essais

Après quelques tests, **260** en décimal est la valeur qui est suffisante pour analyser les mouvements et avoir un couple suffisant pour que le robot se déplace sans blocage. (par exemple il peut monter sur un tapis).

Les signaux sur le moteur (**rouge**) et en sortie de Pic(**bleu**).

On peut voir les bobines se charger puis se décharger.

